

حدود عناصر پایه چدن های دارای کروم و نیکل بالا

Element	Low	High
C	1.0	4.50
Cr	0.001	32.0
Cu	0.0005	8.50
Mn	0.001	2.20
Mo	0.001	3.50
Ni	0.001	30.0
Nb	0.005	3.30
P	0.0005	0.10
S	0.0005	0.15
Si	0.005	7.0
Sn	0.001	0.25
Ti	0.0005	2.30
V	0.0005	1.0
W	0.002	3.0