

حدود عناصر پایه مس

Element	Low	High
Ag	0.0004	1.0
Al	0.0005	12.0
As	0.0005	0.50
B	0.0001	0.065
Be	0.0002	1.0
Bi	0.0005	6.0
Cd	0.0001	1.30
Co	0.0013	3.60
Cr	0.0003	2.0
Fe	0.0005	7.0
Mg	0.0001	0.20
Mn	0.0004	13.0
Ni	0.0006	37.0
P	0.0003	0.80
Pb	0.0007	22.0
S	0.0001	0.20
Sb	0.0018	0.65
Se	0.0003	1.0
Si	0.001	7.50
Sn	0.0005	18.0
Te	0.0034	0.75
Zn	0.0002	45.0
Zr	0.0002	0.14